



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**

Protocolo nº 7.755/2022		Data/hora: 11/10/2022 14:51hs	
Requerente: Clarice de Souza Melegari da Silva		CPF: 163.319.567-86	
Empreendimento: Distribuição/Ligação de Energia Elétrica		Bairro: Figueira Branca	
Código da Atividade: 35.11.24 (Código INEA) e 3514-0/00 (Código CNAE)		Tel: (22) 998698677	
Local: Fazenda Constantino c/ Estrada Serramar - Casimiro de Abreu/RJ		Outros: -----	
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não		
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>		
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Coordenadas UTM: 23K 786833.81 m E 7517636.86 m S			

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	construção	<input type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>residencial</u>
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: Distribuição de Energia Elétrica</u>	<input type="checkbox"/>	Outros: -----

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
		SIM (x)	NÃO ()
<input checked="" type="checkbox"/>	entre as cotas	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>declividade média</u>	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área plana	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>córregos, rios, lagos, canal</u>
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>	Outros: -----	<input type="checkbox"/>	caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação:		2.3.1. Tipo:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>arbórea</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>nativa</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>arbustiva</u>	<input type="checkbox"/>	exótica
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>herbácea</u>	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>gramíneas</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>pastagem</u>

2.4. Solo:		2.5. Localização:			
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São João/Mico Leão-Dourado</u>	<input type="checkbox"/>	Zona urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>argiloso</u>	<input type="checkbox"/>	Área de Preservação Permanente	<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input checked="" type="checkbox"/>		Zona rural	
<input type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>	Orla	<input type="checkbox"/>	Outros:
<input type="checkbox"/>	Outros: -----	<input type="checkbox"/>			



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
x	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	x	<u>Rodovia - Qual? Est. Serramar - RJ 142</u>
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	galeria de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
	iluminação pública		centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
x	<u>Outros: não pavimentado</u>	x	<u>Outros: residências</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	poda radical		
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros: -----		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	corte		restos de construção civil
	aterro		material terroso
	formação de talude		Outros: -----
	impermeabilização do solo		
			Outros: -----

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
x	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		particulado
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	Outros: -----		Outros: -----

**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local

ANEXO I



Imagem 01: Localização obtida através do Google Earth.



Imagem 02: Vista da propriedade



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**



Imagem 03: Poste padrão de energia

5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A vistoria foi realizada pela equipe técnica responsável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na data constante ao cabeçalho do presente documento.

A área circunvizinha possui posteamento e oferecimento regular do serviço de distribuição/oferecimento de energia elétrica.

Casimiro de Abreu, 21 de Outubro de 2022.

Marielle Grativol
Assessor Especial-2
Matrícula: 14873

Jader José dos Santos
Assistente 2
Matrícula: 14872