



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**

Protocolo nº 3.221/2022		Data/hora: 16/05/22
Requerente: DALVA PIRES GONÇALVES XIMENES		CPF: 108.751.227-10
Empreendimento: Distribuição/Ligação de Energia Elétrica		Bairro: Cascata
Código da Atividade: 35.11,24 (Código INEA) e 3514-0/00 (Código CNAE)		Tel: (22) 99922-0079
Local: Estrada Serramar - Rj 142 - Cascata - Após o Bar do Coco - Sítio Estrela Dalva - S/N		Outros:
<input type="checkbox"/> Área Pública <input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
Coordenadas UTM: 23K 782381.00 m E 7523306.00 m S		

1. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO:

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Residencial</u>
<input type="checkbox"/>	Transformação de uso	<input type="checkbox"/>	Industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: Distribuição de Energia Elétrica</u>	<input type="checkbox"/>	Outros

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	Olho d'água
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>área plana</u>	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>córregos, rios, lagos, canal</u>
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento

2.3. Vegetação: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> não		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>nativa</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>arbustiva</u>	<input type="checkbox"/>	exótica
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>herbácea</u>	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>pastagem</u>

2.4. Solo:		2.5. Localização:			
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidade de Conservação Federal <u>Área de Proteção Ambiental - APA de Macaé de Cima</u>	<input type="checkbox"/>	Zona urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>argiloso</u>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	Área de Preservação Permanente	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Zona rural</u>
<input type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	Orla	<input type="checkbox"/>	Outros:



RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA

3. CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado – Qual?
x	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	x	<u>Rodovia - Qual? RJ 142</u>
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	galeria de águas pluviais	x	<u>escola, templo religioso, hotel</u>
x	<u>iluminação pública</u>		centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros:		Outros:

4. CARACTERIZAÇÃO DE POSSÍVEIS PROBLEMAS:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (X)	SIM ()	NÃO (x)
	poda radical		
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	corte		restos de construção civil
	aterro		material terroso
	formação de talude		Outros
	impermeabilização do solo		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	despejo de esgoto doméstico		particulado
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	Outros		Outros

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local

RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA

ANEXO I



Imagem 01: Imagem de localização, obtida através do Programa Google Earth.



Imagem 02: Entrada da propriedade

RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA



Imagem 03: Poste padrão para ligação da energia, no interior da propriedade com posteamento.

5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A vistoria foi realizada pela equipe técnica responsável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na data constante ao cabeçalho do presente documento.

A área circunvizinha possui posteamento e oferecimento regular do serviço de distribuição/oferecimento de energia elétrica.

No momento da vistoria, foi observado que o local encontra-se próximo ao Rio Macaé, porém, de acordo com as definições constantes a *Resolução CONEMA N° 83, de 26/07/18*, do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, que regulamenta o disposto no Art. 3º, X, "k", da *Lei Federal nº 12.651/2012*, igualmente em seu *Artigo 3º, Inciso XIII*, está sobre a "instalação de poste de rede de energia elétrica", ser atividade reconhecida como eventual e de baixo impacto ambiental.

Casimiro de Abreu, 17 de maio de 2022.

Thainá de O. Domingues.
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU RJ
THAINÁ DE O. DOMINGUES
ASSISTENTE - 4 - MAT. 14097
ENGENHEIRA SANITARISTA E
AMBIENTAL CREA 2021102729