



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**

Protocolo nº 5.586/2022		Data/hora: 08/08/2022 15:10hs	
Requerente: HAYALA COSTA DA SILVA		CPF: 154.343.737-07	
Empreendimento: Rua Moisés Silveira, N°23		Bairro: Boa Esperança	
Código da Atividade: 35.11.24 (Código INEA) e 3514-0/00 (Código CNAE)		Tel: (22) 99874-4251	
Local: Rua Moisés Silveira - N°23 - Boa Esperança		Outros: -----	
<input type="checkbox"/> Área Pública <input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não LAS () - CA ()		
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
Coordenadas UTM: 23K 799580.00 m E 7512030.00 m S			

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	construção	<input type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>residencial</u>
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: Distribuição de Energia Elétrica</u>	<input type="checkbox"/>	Outros: -----

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	SIM (x) NÃO ()	
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>área plana</u>	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros: -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>rede de abastecimento</u>
		<input type="checkbox"/>	caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação:		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>nativa</u>
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>herbácea</u>	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>gramíneas</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>pastagem</u>

2.4. Solo:		2.5. Localização:			
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Zona urbana</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>argiloso</u>		Área de Preservação Permanente	<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso			<input type="checkbox"/>	Zona rural
<input type="checkbox"/>	arenoso				
<input type="checkbox"/>	Outros: -----		Orla		Outros:



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>abastecimento de água</u>		próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Rodovia - Qual? BR 101</u>
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>pavimentado</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>postos de saúde, clínicas, hospitais</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>galeria de águas pluviais</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>escola, templo religioso, hotel</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>iluminação pública</u>		centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
	Outros: não pavimentado	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: residências</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	poda radical		
<input type="checkbox"/>	supressão		
<input type="checkbox"/>	queimada		
<input type="checkbox"/>	anelamento		
<input type="checkbox"/>	por aterro		
<input type="checkbox"/>	Outros: -----		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	corte	<input type="checkbox"/>	restos de construção civil
<input type="checkbox"/>	aterro	<input type="checkbox"/>	material terroso
<input type="checkbox"/>	formação de talude	<input type="checkbox"/>	Outros: -----
<input type="checkbox"/>	impermeabilização do solo	<input type="checkbox"/>	

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>despejo de esgoto doméstico</u>	<input type="checkbox"/>	particulado
<input type="checkbox"/>	resíduo industrial / químico	<input type="checkbox"/>	ação de fogo / queimada
<input type="checkbox"/>	Outros: -----	<input type="checkbox"/>	Outros: -----

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**

ANEXO I




Imagem 01: Localização obtida através do Google Earth.



Imagem 02: Vista da propriedade.



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**



Imagem 3: Vista do Poste Padrão

5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A vistoria foi realizada pela equipe técnica responsável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na data constante ao cabeçalho do presente documento.

A área circunvizinha possui posteamento e oferecimento regular do serviço de distribuição/oferecimento de energia elétrica.

Casimiro de Abreu, 08 de Agosto de 2022.

MARIELLE GRATIVOL
Assessor Especial - 2
Matrícula: 14873