



## RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA

<b>Protocolo nº 2335/2022</b>		Data/hora: 11/04/2022
Requerente: ERIKA FERNANDES SILVA		CPF: 109.596.147.02
Empreendimento: Distribuição/Ligação de Energia Elétrica		Bairro: Cascata
Código da Atividade: 35.11.24 (Código INEA) e 3514-0/00 (Código CNAE)		Tel: -----
Local: Sítio Corrego da Luz, Rancho Barro Vermelho, Corrego da Luz		Outros: -----
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>	
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não
Coordenadas UTM: 23 K 788686.00 m E 7514868.00 m S		

### 1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	construção	<input type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>residencial</u>
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Distribuição de Energia Elétrica	<input type="checkbox"/>	Outros: -----

### 2. Caracterização da área:

2.1. Relevô:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SIM ( x )</b>
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	<b>NÃO ( )</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>área plana</u>	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input checked="" type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	Outros: -----	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>córregos, rios, lagos, canal</u>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação:		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>nativa</u>
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>herbácea</u>	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>gramíneas</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>pastagem</u>

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Área de Proteção Ambiental (APA) de Macaé de Cima</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>argiloso</u>	<input type="checkbox"/>	Zona urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Área de Preservação Permanente</u>
<input type="checkbox"/>	arenoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	Outros: -----	<input type="checkbox"/>	<u>Zona rural</u>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Outros:
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Orla



## RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA

### 3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
	coleta de resíduos sólidos urbanos		Rodovia - Qual?
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	galeria de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
	iluminação pública		centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
x	<u>Outros: não pavimentado</u>		Outros: residências

### 4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ( )	NÃO ( x )	SIM ( )	NÃO ( x )
	poda radical		
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros: -----		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ( )	NÃO ( x )	SIM ( )	NÃO ( x )
	corte		restos de construção civil
	aterro		material terroso
	formação de talude		Outros: -----
	impermeabilização do solo		
			risco de acidente geotécnico
			risco de assoreamento/carreamento
			arruamento
			Outros: -----

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
x	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		particulado
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	Outros: -----		Outros: -----

### 5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local



**RELATÓRIO DE VISTORIA  
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**

**ANEXO I**



Imagem 01: Localização obtida através do Google Earth.