



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO – LI

Fls. 1 de 6

Protocolo Nº 1.223/2024		Data/hora: 14/03/2024 às 12hs.
Requerente: ELICIO GOMES RIBEIRO		CPF: 624.006.737-72
Empreendimento: Movimentação de terra/nivelamento de terreno.(Construções novas e acréscimos de edificações)		Bairro: Vila Verde Sul
Código da Atividade (CNAE) e (Código CAPP/INEA) : Código INEA nº 26.02.03		Tel:
Local: Lotes Nº 33 e 34		Outros: -----
<input checked="" type="checkbox"/> Área Pública <input type="checkbox"/> Área Particular	Possui Licença: () sim (x) não LAS () - CA ()	
<input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário () sim (x) não
Coordenadas UTM: 23 K 804291.13 m E 7511146.60 m S.		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	Construção	<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Transformação de uso	<input type="checkbox"/>	Industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Movimentação de terra / Nivelamento de terreno	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Urbana

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
	entre as cotas	SIM (x)	NÃO (x)
<input checked="" type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	Olho d'água
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input checked="" type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros:	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento
		<input type="checkbox"/>	banheiro químico

2.3. Vegetação: (x) Sim () não		2.3.1. Tipo:	
<input checked="" type="checkbox"/>	arbórea	<input checked="" type="checkbox"/>	nativa
<input checked="" type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input checked="" type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input checked="" type="checkbox"/>	gramíneas	<input checked="" type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana
<input checked="" type="checkbox"/>	argiloso	<input type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona rural
<input checked="" type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>	Outros:
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	Orla



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO – LI

Fis. 2 de 6

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
	abastecimento de água		próximo a bem tombado – Qual?
X	coleta de resíduos sólidos urbanos	X	Rodovia – Qual? RJ 162 – Estrada Serramar
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
	pavimentado		postos de saúde, clínicas, hospitais
	galeria de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
X	iluminação pública		centro comercial
	estação de tratamento de esgoto		gasoduto, oleoduto
X	Outros: não pavimentado		Outros: Residências edificadas e em fases de construção.

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (X)	SIM ()	NÃO (X)
	poda radical	Descrição: <u>O nivelamento do terreno acontecerá dentro dos limites de lotes urbanos, em área desprovidas de vegetação arbórea, vinculada a atividade de Construções novas e acréscimos de edificações.</u>	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM (X)	NÃO ()	SIM (X)	NÃO ()
X	corte		restos de construção civil
X	aterro	X	material terroso
	formação de talude		Outros:
	impermeabilização do solo		
			Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
	despejo de esgoto doméstico	X	particulado
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	Outros:		Outros:



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental



RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO – LI

Fis. 3 de 6

5. Anexo I - Imagem do *Programa Google Earth* e fotos da vistoria no local

ANEXO I





RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO – LI

Fis. 4 de 6



Imagem 2: Vista frontal da área dos lotes.



Imagem 3: Vista frontal da área de intervenção.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Departamento de Fiscalização Ambiental



**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO – LI**

Fls. 5 de 6



Imagem 4: Vista da área com vegetação arbórea.



Imagem 5: Vista da área de intervenção.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Departamento de Fiscalização Ambiental



**RELATÓRIO DE VISTORIA
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO – LI**

Fls. 6 de 6



Imagem 6: Vista da área com vegetação arbórea.

A vistoria foi realizada pela equipe técnica responsável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Tivemos a oportunidade de observar que o próximo ao local em questão para as pretendidas intervenções, há presença de um curso d'água com características de linha de drenagem, igualmente de acordo com as indicações constantes no teor dos autos.

Verificamos a inexistência de vegetação significativa a ser suprimida, no local da pretendida intervenção.

Casimiro de Abreu, 18 de Março de 2024.