



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Rua Francisco Xavier da Mota - nº 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu  
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA  
LICENÇA AMBIENTAL**

<b>Processo nº 138/2023</b>		Data/hora: 13/11/2023 às 15:00 h
Requerente: <b>PAFILHO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</b>		CNPJ: 09.480.251/0001-95
Atividade: CNAE 33.13-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos		CEP: 28.880-000 Tel: (22) 2760-3800
Local: Estrada Velha Rio Dourado, 265, Palmital, Barra de São João / Casimiro de Abreu RJ.		Outros: -----
<input type="checkbox"/> Área Pública <input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	Possui Licença: ( ) sim ( x ) não LO ( ) - CA ( ) INEA	
Lote ( ) fechado ( x ) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário ( X ) sim ( ) não	
Coordenadas Geográficas: <b>22°33'0.45"S; 41°59'4.82"O</b>		

**1. Características do Empreendimento**

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	construção	<input type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Outros:</b>	<input type="checkbox"/>	Outros:

**2. Caracterização da área:**

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	<input type="checkbox"/>	<b>SIM ( ) NÃO ( x )</b>
<input type="checkbox"/>	declividade média	<input type="checkbox"/>	nascentes
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	poço
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	córregos, rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Outros

2.3. Vegetação: SIM ( ) NÃO ( x )		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	arbórea	<input type="checkbox"/>	nativa
<input type="checkbox"/>	arbustiva	<input type="checkbox"/>	exótica
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input type="checkbox"/>	Zona urbana
<input type="checkbox"/>	argiloso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	Zona rural
<input type="checkbox"/>	arenoso	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros:	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: Zona Mista 3

**3. Características do entorno:**



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Rua Francisco Xavier da Mota - n° 110 – Bairro Centro - Casimiro de Abreu  
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA  
LICENÇA AMBIENTAL**

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
x	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
x	coleta de resíduos sólidos urbanos		Rodovia - Qual? Rodovia Amaral Peixoto
	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
x	pavimentado		postos de saúde, clínicas, <b>hospitais</b>
x	rede de drenagem de águas pluviais		escola, templo religioso, hotel
x	iluminação pública		centro comercial
x	fossa/ filtro		gasoduto, oleoduto
	Outros:		Outros:

**4. Caracterização de possíveis problemas:**

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ( )	NÃO ( x )	SIM ( )	NÃO ( x )
	poda radical	Observações:	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ( )	NÃO ( X )	SIM ( )	NÃO ( X )
	corte		restos de construção civil
	aterro		material terroso
	formação de talude		Outros
	impermeabilização do solo		

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
x	despejo de esgoto doméstico (Fossa-filtro-sumidouro e rede coletora)		particulado (limalha de ferro)
x	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	Outros:	x	Outros: tinta

**5. ANEXO I: Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local.**

**ANEXO I**

## RELATÓRIO DE VISTORIA LICENÇA AMBIENTAL



**FIGURA 1:** Localização da empresa.

A seguir é apresentado o registro fotográfico da vistoria realizada.

**(A) Fachada**



**(B) recepção**



**(C) Área de produção**




**(D) Amoxarifado**



**RELATÓRIO DE VISTORIA  
LICENÇA AMBIENTAL**

**(E) Vistoria da CSAO**



**(F) Extintor**




**(G) Área de lavagem de peças**



**(H) Armazenamento de tintas**



**(I) banheiro**



**(J) cozinha**



**RELATÓRIO DE VISTORIA  
LICENÇA AMBIENTAL**


**(K) Câmara de pintura**



**(L) Exaustor de vapor de tinta**



**(M) Tubo Coletor**



**FIGURA 2:** Registro fotográfico da vistoria.

Trata-se de local com características urbanizadas, com arruamento, rede de drenagem de águas pluviais, coleta de resíduos domiciliares e rede elétrica já existente.

Foi observado que a atividade realizada consiste na manutenção de máquinas e motores; sendo feita a lavagem de peças e a pintura. Foi verificado a presença do sistema separador de água e óleo (CSAO) que recebe os efluentes da limpeza de peças. Existe a câmara de pintura que tem um exaustor acoplado que suga os vapores de tinta.

Foram observados os mecanismos de segurança, sendo verificado que a atividade - quanto aos aspectos ambientais - está apta à operar.

Casimiro de Abreu, 14 de novembro de 2023.

**MARCELO FERREIRA FARIA**  
Diretor de Fiscalização Ambiental  
Matrícula 11.085