



**RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENCIAMENTO 014/2023**  
**AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**

<b>Processo Administrativo 589/2023</b>	<b>Data:</b> 01/02/2023
<b>Requerente:</b> Cátia de Aquino Gibson Ferreira	<b>CPF:</b> 099.704.677-51
<b>Endereço:</b> Estrada Córrego da Luz, Sítio, Casimiro de Abreu/RJ	<b>Bairro:</b> Córrego da Luz
<b>Atividade:</b> Ligação de Energia	<b>Telefone:</b> (22) 99792-1845
<b>Técnicos:</b> Marielle G Peixoto/ Bióloga, Gabriela M Mucelin/ Eng Ambiental e Sanitarista	

### 1. Caracterização do Empreendimento

Trata-se de requerimento de Autorização Ambiental para ligação de energia elétrica em área rural, na Estrada Córrego da Luz. Está georreferenciado pelas coordenadas UTM 23K 788673.60 m E 7514850.49 m S.



Imagem 1: Localização da propriedade marcada com auxílio do Google Earth.

A vistoria foi realizada pela equipe técnica responsável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

De acordo com a medição feita in loco, uma pequena parte da propriedade e a varanda (ainda em construção) encontram-se em Área de Preservação Permanente. A extremidade inferior esquerda (fundos) da propriedade encontra-se a aproximadamente

28 metros do corpo hídrico e a varanda, encontra-se a aproximadamente 17 metros do corpo hídrico.



Imagem 2: Corpo hídrico demarcado pela linha azul, destacado pela seta amarela.  
Fonte: Google Earth.

In loco foi possível perceber que o corpo hídrico segue um curso diferente do mostrado pela ferramenta do Google Earth, porém não interfere na medição.

## 2. Conclusão

Desta forma, tendo em vista que a área encontra-se em Área de Proteção Ambiental - APP, este Departamento de Fiscalização Ambiental entende que a área objeto do pleito não se encontra dentro dos requisitos legais para o recebimento de energia.

Caberá ao requerente entrar em contato com o Instituto Estadual do Ambiente - INEA para obter a referida Autorização Ambiental.



### 3. Fotos



Foto 01: Foto do Poste Padrão



Foto 02: Vista da frente da propriedade



Foto 03: Vista da parte de trás da propriedade



Foto 04: Varanda em construção



Foto 05: Varanda em construção



Foto 06: Vista do quintal da propriedade





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**  
Departamento de Fiscalização Ambiental



Foto 07: Vista da lateral da propriedade



Foto 08: Corpo hídrico sem denominação



Foto 09: Corpo hídrico sem denominação



Foto 10: Corpo hídrico sem denominação





Foto 11: Medição com trena, a partir do ponto mais próximo da varanda, marcando aproximadamente 21,20 metros



Foto 12: Medição com trena, a partir do ponto mais próximo da casa, marcando aproximadamente 28 metros

**Marielle Grativol Peixoto**  
Assistente Especial II  
Matrícula: 14873

**Gabriela Maitê Mucelin**  
Assistente Especial II  
Matrícula: 14875