



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede  
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO AMBIENTAL**

Fis. 1 de 4

<b>Processo nº 7201/23</b>		Data/hora: 06/12/23 14:10h	
Requerente: J. da Silva Comércio Varejista de GLP - ME		CNPJ: 23.066.824/0001-60	
Empreendimento/ Código da Atividade: 4784-9/00 Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)		Bairro: Célio Sarzedas	
Local: Rua Maria José Marmelo dos Santos s/n° - Lote 11 da Quadra 12		Tel: (22) 2778-1995	
Outros: -----			
( ) Área Pública (x) Área Particular	Possui Licença: ( ) sim (x) não LAS (x) - CA ( )		
Lote ( ) fechado (x) aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário (x) sim ( ) não	
Coordenadas Geográficas: 22°29'36.60"S; 42°11'58.90"O			

**1. Características do Empreendimento**

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
x	<u>construção</u>	x	<u>comercial</u>
	acréscimo em edificação existente/ ampliação		residencial
	transformação de uso		industrial
x	<u>Outros: Operação</u>		Outros

**2. Caracterização da área:**

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
		<b>SIM ( x )</b>	<b>NÃO ( )</b>
	entre as cotas		
	declividade média		nascentes
x	<u>área plana</u>		poço
	área de baixada		córregos, rios, lagos, canal
	Outros	x	<u>rede de abastecimento</u>
			Outros

2.3. Vegetação: SIM ( ) NÃO ( x )		2.3.1. Tipo:	
	arbórea		nativa
	arbustiva		exótica
	herbácea		invasora
	gramíneas		pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
	rochoso		
x	<u>argiloso</u>		
	turfoso		
	arenoso		
		x	Zona urbana
			Zona de expansão urbana
			Zona rural



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Departamento de Fiscalização Ambiental

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede  
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO AMBIENTAL**

Fis. 2 de 4

**3. Características do entorno:**

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
x	<u>abastecimento de água</u>		industrial
x	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		rodovia - Qual?
x	<u>rede de esgoto</u>		escola
x	<u>pavimentado</u>	x	postos de saúde, clínicas, <u>hospitais</u>
x	<u>drenagem pluvial</u>	x	<u>templo religioso</u> , hotel
x	<u>iluminação pública</u>	x	<u>comercial</u>
x	Estação de tratamento de esgoto	x	<u>Outros: residências</u>

**4. Caracterização de possíveis problemas:**

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ( )	NÃO ( x )	SIM ( )	NÃO ( x )
	poda radical	Descrição:	
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ( )	NÃO ( x )	SIM ( )	NÃO ( x )
	corte		restos de construção civil
	aterro		material terroso
	formação de talude		Outros
	impermeabilização do solo		
			Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
x	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		particulado
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	Outros	x	<u>Outros: Vazamento do Gás</u>

**5. Anexo I - Imagens do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local**






**RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO AMBIENTAL**

Fis. 3 de 4



**FIGURA 1:** Localização.



**FIGURA 2:** Registro da vistoria.





**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Departamento de Fiscalização Ambiental**

Rua Francisco Xavier da Motta - N 110 - Centro - Sede  
meioambiente@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-1732



**RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO AMBIENTAL**

Fls. 4 de 4

Foram constatadas as medidas de controle ambiental.

Casimiro de Abreu, 07 de dezembro de 2023.

**SHANA RICÃO DA CRUZ**

Fiscal Ambiental  
Matrícula: 10.153

**MARCELO FERREIRA FARIA**

Diretor de Fiscalização Ambiental  
Matrícula 11.085