



RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fis. 1 de 5

Processo nº 7850/14		Data/hora: 08/09/14 - 09:00h
Requerente: Tubarão Indústria e Comércio de Sacos Plásticos Ltda-ME		CIC/CNPJ: 10.547.948/0001-15
Empreendimento: Fabricação de Artigos e Peças de Material Plástico		Bairro: Irmãos Ribeiro/Centro
Código da Atividade: 23.51.98		Tel: (22) 2778 - 5938
Local: Rua Maria do Rosário Ribeiro nº 59/46 - Lotes 09 e 10		Outros: -----
() Área Pública	Possui Licença: () sim (x) não	
(x) Área Particular	LAS () - CA ()	
Lote () fechado (x) aberto no momento da vistoria	Acompanhada pelo proprietário (x) sim () não	
Coordenadas UTM: 23K 787952.00 m E e 7511168.00 m S		

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
	construção	x	<u>comercial</u>
	acréscimo em edificação existente/ ampliação		residencial
	transformação de uso	x	<u>industrial</u>
x	<u>Outros: Indústria de Transformação</u>		Outros: -----

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
	entre as cotas	SIM (x) NÃO ()	
	declividade média		nascentes
x	<u>área plana</u>		poço
	área de baixada		córregos, rios, lagos, canal
	Outros: -----	x	<u>rede de abastecimento</u>
			caminhão pipa (cisterna)

2.3. Vegetação:		2.3.1. Tipo:	
	arbórea		nativa
	arbustiva		exótica
	herbácea		invasora
	gramíneas		pastagem

2.4. Solo:		2.5. Localização:		
	rochoso	Unidade de Conservação	x	<u>Zona urbana</u>
x	<u>argiloso</u>			Zona de expansão urbana
	turfoso	Área de Preservação Permanente		Zona rural
	arenoso			
	Outros: -----	Orla	x	<u>Outros: Zona Residencial 3 - ZR3</u>

ajf *M.A.*



RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fls. 2 de 5

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
<input checked="" type="checkbox"/>	abastecimento de água	<input type="checkbox"/>	próximo a bem tombado - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	coleta de resíduos sólidos urbanos	<input type="checkbox"/>	Rodovia - Qual?
<input checked="" type="checkbox"/>	rede de esgoto	<input type="checkbox"/>	vizinho de posto de abastecimento
<input checked="" type="checkbox"/>	pavimentado	<input type="checkbox"/>	postos de saúde, clínicas, hospitais
<input checked="" type="checkbox"/>	galeria de águas pluviais	<input type="checkbox"/>	escola, templo religioso, hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	iluminação pública	<input type="checkbox"/>	centro comercial
<input type="checkbox"/>	estação de tratamento de esgoto	<input type="checkbox"/>	gasoduto, oleoduto
<input type="checkbox"/>	Outros: -----	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros: residências

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	poda radical	Descrição:	
<input type="checkbox"/>	supressão		
<input type="checkbox"/>	queimada		
<input type="checkbox"/>	anelamento		
<input type="checkbox"/>	por aterro		
<input type="checkbox"/>	Outros: -----		

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
<input type="checkbox"/>	corte	<input type="checkbox"/>	restos de construção civil
<input type="checkbox"/>	aterro	<input type="checkbox"/>	material terroso
<input type="checkbox"/>	formação de talude	<input type="checkbox"/>	Outros; -----
<input type="checkbox"/>	impermeabilização do solo	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	risco de acidente geotécnico	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	risco de assoreamento/carreamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	arruamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Outros: -----	<input type="checkbox"/>	

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
<input type="checkbox"/>	despejo de esgoto doméstico	<input type="checkbox"/>	particulado
<input type="checkbox"/>	resíduo industrial / químico	<input type="checkbox"/>	ação de fogo / queimada
<input type="checkbox"/>	Outros: -----	<input type="checkbox"/>	Outros: -----

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local

Casimiro de Abreu, 09 de setembro de 2014.

Alex Sandro Jardim Maurino
 Alex Sandro Jardim Maurino
 Assistente III
 Matrícula N° 10985

Adriana Sodré Couto
 Adriana Sodré Couto
 Diretora de Fiscalização Ambiental
 Portaria n° 0479/2011



RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fls. 4 de 5

Entrada do empreendimento



Área de produção



Depósito de materiais externo



Depósito de materiais interno



WJF



RELATÓRIO DE VISTORIA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fls. 5 de 5

Cozinha



Setor Administrativo



Boas práticas de conduta de Segurança e Meio Ambiente



Tratamento Sanitário e Banheiro, respectivamente



WSP *JM*